

取扱説明書



CE
0297



synea^{VISION}

ストレートハンドピース

HK-43 LT

コントラアングルハンドピース ライト付き

WK-99 LT、WK-93 LT、WK-56 LT、WK-66 LT、WK-86 LT、
WK-99 LT S、WK-93 LT S、WK-56 LT S、WK-66 LT S

目次

マーク	4
取扱説明書内	4
医療機器 / 梱包材上	5
1.はじめに	6
2.安全上の注意事項	9
3.製品の説明	12
4.操作方法	14
着脱方法	14
バーの交換	16
試運転	19
5.衛生管理とメンテナンス	20
一般的な注意事項	20
処理の限界	22
治療での使用時	23

手で行う清掃	24
手で行う消毒	27
自動洗浄と消毒	28
乾燥	29
検査、メンテナンスと試運転	30
包装	34
滅菌	35
保管	38
6. 保守点検	39
7. アクセサリー、消耗品、スペアパーツおよびW&Hが推奨するその他の医療機器	40
8. 仕様	41
9. 廃棄	46
保証条件の説明	47
W&H指定代理店のお問い合わせ先	49



警告！
(負傷の危険)



注意！
(損傷防止のため)



一般的注意事項
人や物に危険はありません



家庭ごみと一緒に廃棄
しないで下さい

マーク

医療機器 / 梱包材上



CEマーキング
公認機関の
識別番号付き
カタログナンバー



シリアルナンバー



製造日



製造元



取扱説明書を参照して
下さい



UDI (Unique Device
Identification) を含む製品
情報のデータマトリック
スコード



記載の温度以下で滅菌
対応



洗浄消毒器対応



Health Industry Bar Code
に基づくデータ構造



医療機器



ULコンポーネント認識
マーク
カナダおよび米国の要
件を順守していることを
示します



注意！本機器の販売は連邦法により、医療に従事して本機
器を使用する、または使用を命じる場所の州の法律によって
免許を取得した歯科医、医師、獣医またはその他の開業医
の説明的指示により、あるいはその注文により行われる場
合に制限されています。

1. はじめに

W&Hの品質目標の最優先事項は顧客満足です。本医療機器は、法律による規制、品質基準および工業規格に従って開発、製造、最終検査が行われています。

使用者と患者の安全のために

初めて使用する前に、取扱説明書をよくお読み下さい。本書では医療機器の使用方法とスムーズで効果的な操作について説明しています。



安全上の注意事項を順守して下さい。

使用目的

本歯科用ストレート/コントラアングルハンドピースは次の用途でご使用いただけます：齲蝕部位、虫歯、歯冠形成の除去、充填物の除去、歯と修復面の仕上げと研磨。



使用方法を誤ると医療機器が損傷し、患者、使用者および第三者に危険を及ぼす恐れがあります。



以下に該当する方のみが使用できます

弊社は、「歯科医師、歯科衛生士、歯科医療従事者(予防)および歯科助手」の皆様を対象として医療機器の開発と設計にあたっています。

製造元の責任

製造元は、以下の指示が順守されている場合に限り、本医療機器の安全性、信頼性および性能について責任を負います。

- > 医療機器は、必ず本取扱説明書に従って使用して下さい。
- > 医療機器のいかなる部品も、使用者が修理することはできません。
- > 本製品の改造および修理は、W&H指定代理店(49ページ参照)のみが行うことができます。



専門家による使用

本医療機器は、使用目的に従い、職場における有効な健康安全規則、事故予防規則、および本取扱説明書の指示を順守して専門的な用途のみに使用して下さい。

医療機器の使用準備、お手入れは、感染防止、個人と患者の安全手順について訓練を受けた担当者が行って下さい。

不適切な使用(衛生管理やメンテナンスの不足など)、本書に記載のない方法での使用、W&Hが承認していないアクセサリーやスペアパーツの使用が行われた場合は保証の対象外になります。



本医療機器との関連で発生した重大な事故は、必ず製造元と所轄官庁に報告して下さい。

2. 安全上の注意事項



- > 使用条件と冷却機能が適切であることを必ず確認して下さい。
- > 適切で十分な冷却が行われていることを常に確認し、吸水が適切なことも確認して下さい。
- > 注水に異常がある場合は、本医療機器の使用を直ちに中止して下さい。
- > 歯科用コンプレッサーから供給される、油分を含まないろ過済みの冷却空気のみを使用して医療機器を操作して下さい。
- > ご使用になる前に、医療機器に傷みや緩みがないか必ず確認して下さい(プッシュボタンなど)。
- > 損傷がある場合は、医療機器を操作しないで下さい。
- > 使用する前に、毎回試運転を行って下さい。
- > 治療部位を過熱させないようご注意下さい。
- > コントラアングルのヘッド部で頬の内側や舌を持ち上げないで下さい。プッシュボタンが過熱し、やけどをする恐れがあります。
- > 本医療機器のヘッド部で軟組織に触れないで下さい医療機器が過熱した場合にやけどをする恐れがあります。
- > 処理水除染システムの製造元が指定している濃度と時間、および取扱い方法を必ず順守して下さい。




- > 本医療機器は、初めて使用する24時間前から室温で保管して下さい。
- > 医療機器は、IEC 60601-1(EN 60601-1)および IEC 60601-1-2(EN 60601-1-2)規格に適合する供給ユニットのみに接続して下さい。

初めて使用する前の衛生管理とメンテナンス

-  > 本医療機器は出荷時にPEフィルムで密封包装されていますが、滅菌はされていません。
 - > PEフィルムと梱包材は滅菌できません。
-
-  > 医療機器を洗浄、消毒、注油して下さい。
 - > 医療機器、ノズルクリーナー、バーのリミットストップおよびねじ付きピンを滅菌して下さい。

3. 製品の説明


ストレートハンドピース



- ① ツイストチャック付きハン
ドピーススリーブ
- ② スプレーノズル
- ③ コンパクトグラスロッド
- ④ グリップ
- ⑤ ねじ付きピン
- ⑥ バーのリミットストップ
- ⑦ ノズルクリーナー

製品の説明


コントラアングル



- ① プッシュボタン
- ② スプレーノズル
- ③ コンパクトグラスロッド
- ④ グリップ
- ⑤ 格納式ラグ
- ⑥ ノズルクリーナー

4. 操作方法

着脱方法



作動中に本医療機器の着脱を行わないで下さい。

① 医療機器をモーターに差し込んで、カチッと音がして止まるまで回します。*



② しっかりと接続されていることを確認します。

③ 医療機器を取り外します。




* WK-99 LT S、WK-93 LT S、WK-56 LT S、WK-66 LT Sは、長さが23mm以下のISOカプリング付き歯科用モーターのみで使用可能です。

バーについて




- > 破損等のない正常なバーのみ使用して下さい。製造元の取扱説明書に従って操作して下さい。
- > バーの挿入は、本医療機器が完全に静止している状態でのみ行って下さい。
- > 回転しているバーには絶対に触れないで下さい。
- > 使用中に本医療機器のチャックシステムを操作しないで下さい。バーの脱落、チャックシステムの破損や医療機器の過熱の原因となります。やけどをする恐れがあります。



コントラアンギル バーの交換


- ① シャンク ø 1.6 mm のバーの場合：
バーを挿入します。ボタンを強く押しながら(c)、リミットストップまでバーを押し込みます(a)。
シャンク ø 2.35 mm のバーの場合：
プッシュボタンを押しながら(c)、バーを押し込んで、固定されるまで回します(b)。
- !** ② しっかりと接続されていることを確認します。
- ③ バーを取り外すときは、プッシュボタンを押して下さい。



ストレートハンドピース バーの挿入

- ① カチッと音がするまでハンドピースシースを左回り(○)の方向(開く)に回転させます。
- ② ハンドピースのバー:
リミットストップまでバーを押し込みます。
コントラアングルハンドピースのバー:
バーのリミットストップを差し込んでから、
リミットストップまでバーを差し込みます。
バーのリミットストップが長さの違いを調節
します。
- ③ カチッと音がするまでハンドピースシースを右回り(○)の方向(閉じる)に回転させます。
- ④ しっかりと接続されていることを確認
します。





ストレートハンドピース バーの取り外し

- ① カチッと音がするまでハンドピースシースを左回り(○)の方向(開く)に回転させます。
- ② ハンドピースのバー：バーを抜きます。
- ③ コントラアングルハンドピースのバー：ねじ付きピンをバーのリミットストップに差し込んで右回りにねじ込み、リミットストップを引き出します。
- ④ カチッと音がするまでハンドピースシースを右回り(○)の方向(閉じる)に回転させます。

試運転



本医療機器を目の高さで持たないで下さい。

- > バーを挿入します。
- > 医療機器を始動させます。



作動上の不具合(振動、異音、過熱、注水不良、水漏れなど)が発生した場合は**直ちに医療機器の使用を中止し、W&H指定代理店までご連絡下さい。**

5. 衛生管理とメンテナンス

一般的な注意事項

 洗浄、消毒および滅菌については、使用する地域および国の法令、指令、基準およびガイドラインに従って下さい。

 有効な再処理手順に関する情報は、ISO 17664に準拠した医療機器の前処理の例として役立ちます。

 > 保護衣、保護眼鏡、フェイスマスク、手袋を着用して下さい。

 > 手で行う乾燥には、油分を含まない過済みの圧縮空気のみを、3バルル以下の作動圧力で使用して下さい。

洗浄剤と消毒液



- > 洗浄剤や消毒液のメーカーが提供している取扱説明書を読み、その指示と警告に従って下さい。
- > 金属およびプラスチック製の医療機器の洗浄・消毒を目的とした洗剤のみを使用して下さい。
- > 消毒液のメーカーが指定している濃度と時間を必ず順守して下さい。
- > Verbund für Angewandte Hygiene e.V.(VAH = 応用衛生学会)、Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin(ÖGHMP = オーストリア衛生・微生物学・予防医学会)、米国食品医薬品局(FDA)または環境保護庁(EPA)によってテストされ、効果が確認されている消毒液を使用して下さい。



指定されている洗浄剤と消毒液が利用不可能な場合、処理の有効性確認については使用者が責任を負うことになります。



製品寿命および医療機器が正しく作動する能力は、主に使用中の機械的ストレスと、処理による化学的影響に左右されます。

> 本医療機器が摩耗または損傷した場合や重大な変化が生じた場合は、W&H指定代理店に送付して下さい。

処理サイクル



> W&H製医療機器については、処理サイクル1,000回ごと、または年1回の定期的な保守点検をお勧めします。



本医療機器は各患者に使用した後ですぐに洗浄し、付着した液体(血液や唾液など)が内部まで染み込まないように洗い流して下さい。

- > 医療機器を10秒間以上、低速で作動させます。
- > 冷却水の出口がすべて洗浄されたことを確認して下さい。



- > インstrumentの表面全体を、消毒液を含ませた布で拭きます。
- > バーを抜きます。
- > 医療機器を取り外します。





前処理で使用される消毒液は個人保護を目的としたもので、洗浄後の消毒手順の代替にはなりません。



本医療機器を消毒液に浸したり、超音波洗浄器に入れたりしないで下さい。

- > 医療機器を水道水(35°C未満)で洗浄します。
- > ブラシを使って内部と外部表面をすべて洗い流します。
- > 可動部を前後に数回動かします。
- > 圧縮空気を使用して、水分をよく取り除きます。



スプレーノズルの洗浄

> ノズルクリーナーで注水ノズルを丁寧に洗浄し、汚れや水垢を除去して下さい。

超音波洗浄器/消毒液を使用してノズルクリーナーの洗浄と消毒を行います。

注水チューブの清掃

> 圧縮空気を使って注水チューブの中にエア一を吹き込みます。

注水ノズルや注水チューブが詰まっている場合は、W&H指定代理店までご連絡下さい。

光源の清掃




光源を傷つけないようご注意下さい。

- ① 洗浄液を含ませた柔らかい布で光源をきれいに拭きます。
- ② 圧縮空気を使用して光源を乾かすか、柔らかい布で注意深く拭きます。



- > 清掃を行った後は必ず目で確認して下さい。
- > 光源に傷が付いている場合は、本医療機器を使用せずに、W&H指定代理店までご連絡下さい。





> W&Hでは消毒液で拭くことをお勧めしています。



本医療機器が、手で行う効果的な消毒に基本的に適していることは、独立試験機関により、「mikrozid® AF wipes」消毒液(Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt)および「CaviWipes™」消毒液(Metrex)を使用して確認されています。



W&Hでは、洗浄消毒器(WD)を用いた自動洗浄と消毒をお勧めしています。

- > 洗浄消毒器、洗浄剤や消毒液のメーカーが提供している取扱説明書を読み、その指示と警告に従って下さい。



本医療機器が効果的な自動消毒に基本的に適していることは、独立試験機関により、「Miele PG 8582 CD」洗浄消毒器(Miele & Cie. KG, Gütersloh)および「Dr. Weigert neodisher® MediClean forte」洗浄剤(Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg)を使用し、ISO 15883に準拠して確認されています。

- > 洗浄 55°Cで5分間
- > 消毒 93°Cで5分間



- > 医療機器を洗浄・消毒した後は、内部、外部ともに完全に乾いていることを確認して下さい。
- > 圧縮空気を使用して、水分をよく取り除きます。

検査



- > 洗浄・消毒の後で、医療機器に損傷、目に見える汚れや表面の変化がないか確認します。
- > 医療機器に汚れがある場合は、再処理して下さい。
- > 洗浄、消毒、注油を行った後で、医療機器を滅菌して下さい。

注油



- > 洗浄・消毒した後で、乾いた医療機器にすぐに注油します。

お勧めする注油のタイミング

> 内部洗浄を行った後で毎回必ず注油

> 減菌前に注油

または

> 30分間使用後、あるいは1日1回

> チャックシステム：週1回


W&HサービスオイルF1, MD-400を使用

> オイルの缶および包装材に記載されている使用方法に従って下さい。

または

W&Hアシスティーナを使用

> アシスティーナの取扱説明書に記載されている説明に従って下さい。



チャックシステムの注油 WK-93 LT/S, WK-99 LT/S

W&HサービスオイルF1, MD-400を使用

- > オイルスプレー缶にスプレー・キャップREF 02036100を取り付けます。
- > 本医療機器をしっかりと持ちます。
- > スプレーノズルの先端をチャックシステムに強く押し付けます。
- > 約1秒間スプレーします。

または

W&Hアシスティーナを使用

- > アシスティーナの取扱説明書に記載されている説明に従って下さい。

注油後の試運転



- > 医療機器を下向きにした状態で行って下さい。
- > 医療機器を作動させて、余剰オイルを除去して下さい。
- > 余剰オイルは医療機器の過熱を引き起こすことがあります。



医療機器とアクセサリーは、以下の要件を満たす滅菌バッグに入れて下さい。

- > 滅菌バッグは品質と用途に関して適用される基準を満たし、滅菌方法に適したものでなければなりません。
- > 滅菌バッグは、滅菌する機器を入れるのに十分な大きさのものを用いて下さい。
- > 機器を入れたときに、滅菌バッグがピンと張った状態にならないようにして下さい。

 W&Hでは、EN 13060、EN 285またはANSI/AAMI ST55に基づいた滅菌をお勧めしています。

-  > 蒸気滅菌器のメーカーが提供している取扱説明書を読み、その指示と警告に従って下さい。
> 本医療機器に適した滅菌プログラムを必ず選択して下さい。

推奨される滅菌方法

- > 「Dynamic-air-removal prevacuum cycle」(タイプB) / 「Steam-flush pressure-pulse cycle」(タイプS)*/**
134°Cで3分間以上、132°Cで4分間以上
- > 「Gravity-displacement cycle」(タイプN)**
121°Cで30分間以上
- > 最大滅菌温度 135°C



医療機器が効果的な滅菌に基本的に適していることは、独立試験機関により、LISA 517 B17L*蒸気滅菌器(W&H Sterilization S.r.l., Brusaporto (BG))、Systec VE-150*蒸気滅菌器(Systec)およびCertoClav MultiControl MC2-S09S273**蒸気滅菌器(CertoClav GmbH, Traun)を使用して確認されています。

「Dynamic-air-removal prevacuum cycle」(タイプB) : 134°C – 3分間*、132°C – 4分間*/**

「Steam-flush pressure-pulse cycle」(タイプS) : 134°C – 3分間*、132°C – 4分間*/**

「Gravity-displacement cycle」(タイプN) : 121°C – 30分間**

乾燥時間:

「Dynamic-air-removal prevacuum cycle」(タイプB) : 132°C – 30分間**

「Steam-flush pressure-pulse cycle」(タイプS) : 132°C – 30分間**

「Gravity-displacement cycle」(タイプN) : 121°C – 30分間**

* EN 13060、EN 285、ISO 17665

** ANSI/AAMI ST55、ANSI/AAMI ST79



- > 滅菌済みのものは埃のない乾燥した場所で保管して下さい。
- > 滅菌した機器の保管可能期間は、保管条件と包装の種類により異なります。

6. 保守点検

修理および返却

作動上の不具合が発生した場合は、直ちにW&H指定代理店までご連絡下さい。

修理およびメンテナンスはW&H指定代理店のみが行うことができます。



- > 医療機器を返却する前に、必ず処理を滞りなく行って下さい。

7. アクセサリー、消耗品、スペアパーツおよびW&Hが推奨するその他の医療機器

 W&H純正のアクセサリーとスペアパーツまたはW&H認定のアクセサリーのみを使用して下さい。
取扱業者:W&Hパートナー

- 000301xx W&Hアシスティーナ
- 30310000 アシスティーナTWIN(MB-302)
- 02693000 チャックシステム用アシスティーナアダプター
- 10940021 W&HサービスオイルF1, MD-400(6ヶ)
- 02015101 ノズルクリーナー
- 02038200 ストレート/コントラアングルハンドピース用スプレーアダプター
- 02036100 チャックシステム用スプレーアダプター
- 01312500 バーのリミットストップ
- 01312600 ねじ付きピン(バーのリミットストップの取り外し用)

8. 仕様

Synea Visionハンドピース		HK-43 LT
ギア比		1:1
カラーコード		青
モーターカプリング	準拠規格:	ISO 3964
インスツルメントのシャフト直径	ISO 1797 [mm]	2.35
W&H承認の最長の長さ*	(mm)	コントラアングルのバー 34 ハンドピースのバー 50
チャック*		コントラアングルシャンク: バーのリミットストップ付き ハンドピースシャンク:
最小チャック長*		リミットストップまで リミットストップまで
モーターの最大回転数	[min-1]	40,000
注水量	ISO 14457 (ml/分)	50超
注水の設定範囲(推奨される水圧)**	(バール)	0.5~2(1.5)
チップエアーの設定範囲(推奨されるチップエアー圧)**	(バール)	1.5~3(2)
2バールでのチップエアー消費量	[NI/分]	1.5超

* 44ページ参照

仕様

Synea Visionコントラアングルハンドピース	WK-99 LT	WK-93 LT	WK-56 LT	WK-66 LT	WK-86 LT
ギア比	1:5	1:4.5	1:1	2:1	8:1
カラーコード	オレンジ	オレンジ	青	緑	緑
モーターカプリング	準拠規格:	ISO 3964	ISO 3964	ISO 3964	ISO 3964
インスツルメントのシャフト直径	ISO 1797 [mm]	1.6	1.6	2.35	2.35
W&H承認の最長の長さ*	(mm)	25	21	34	34
最小チャック長		バックストップまで	バックストップまで	はめ込み式	はめ込み式
作動部の最大直径	(mm)	2.5	2	-	-
モーターの最大回転数	[min-1]	40,000	40,000	40,000	40,000
注水量	ISO 14457 (ml/分)	50超	50超	50超	50超
注水の設定範囲(推奨される水圧)**	(パール)	0.5~2(1.5)	0.5~2(1.5)	0.5~2(1.5)	0.5~2(1.5)
チップエアーの設定範囲 (推奨されるチップエアー圧)**	(パール)	1.5~3(2)	1.5~3(2)	1.5~3(2)	1.5~3(2)
2パールでのチップエアー消費量	[NI/分]	1.5超	1.5超	1.5超	1.5超

* 44ページ参照

仕様

Synea Vision Short Editionコントラアングルハンドピース	WK-99 LTS	WK-93 LTS	WK-56 LTS	WK-66 LTS
ギア比	1:5	1:4.5	1:1	2:1
カラーコード	オレンジ	オレンジ	青	緑
モーターカプリング	準拠規格:	ISO 3964	ISO 3964	ISO 3964
インスツルメントのシャフト直径	ISO 1797 (mm)	1.6	1.6	2.35
W&H承認の最長の長さ*	(mm)	25	21	34
最小チャック長	バックストップまで	バックストップまで	はめ込み式	はめ込み式
作動部の最大直径	(mm)	2.5	2	-
モーターの最大回転数	[min-1]	40,000	40,000	40,000
注水量	ISO 14457 (ml/分)	50超	50超	50超
注水の設定範囲(推奨される水圧)**	(バール)	0.5~2(1.5)	0.5~2(1.5)	0.5~2(1.5)
チップエアーの設定範囲(推奨されるチップエアー圧)**	(バール)	1.5~3(2)	1.5~3(2)	1.5~3(2)
2バールでのチップエアー消費量	[NI/分]	1.5超	1.5超	1.5超

* 44ページ参照



- * コントラアングルハンドピース:
これより長いバーを使用する場合、使用者、患者および第三者に危険が及ばないように使用者の責任で操作条件を選択して下さい。
安全な使用のために、バーの最大回転数に関する製造元の取扱説明書に従って下さい。

- ** チップのエアー圧/水圧は同時に設定する必要があります
チップのエアー圧は水圧よりも高く設定する必要があります

min^{-1} (1分間あたりの回転数)



温度について

操作者側における医療機器の温度:

最大55°C

患者側における医療機器の温度:

最大50°C

動作部(バー)の温度:

最大41°C

環境条件

保管時および輸送時の温度:

-40°C～+70°C

保管時および輸送時の湿度:

8%～80%(相対値)、結露なきこと

作動温度:

+10°C～+35°C

作動湿度:

15%～80%(相対値)、結露なきこと

9. 廃棄



廃棄の際には、部品が汚染されていないことを確認して下さい。



廃棄については、使用する地域および国の法令、基準、ガイドラインに従って下さい。

- > 医療機器
- > 梱包材

保証条件の説明

本W&H製医療機器は、高い技術を誇る専門家が細心の注意を払って製造しております。さまざまな試験と管理によって、申し分のない作動が保証されています。製品の保証は、取扱説明書に従って使用されている場合にのみ有効となりますのでご注意下さい。

W&Hは製造元として、ご購入日から36ヶ月の保証期間中、材料欠陥または製造時の不具合について責任を負います。アクセサリーおよび消耗品(ノズルクリーナー、ねじ付きピン、バーのリミットストップ)は保証の対象外です。

誤った使用に起因する故障や、W&Hによる承認を受けていない第三者による取り扱いおよび修理による故障に関しては、責任を負いかねます。

保証に基づく請求は購入証明書を添付し、販売業者またはW&H指定代理店までお送り下さい。本保証による保守点検の提供は、保証期間の終了を以って終了いたします。

36ヶ月保証

W&H指定代理店のお問い合わせ先

お近くのW&H指定代理店は <http://wh.com> にて検索できます。
詳細については、メニュー「オプション」の「保守点検」にお進み下さい。

または、QRコードをスキャンしてください。





W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0, f + 43 6274 6236-55
office@wh.com wh.com

Form-Nr. 50746 AJP

Rev. 004 / 20.06.2023

本書は予告なく内容を変更することがあります